



Duktus (Production) GmbH  
Sophienstraße 52-54  
35576 Wetzlar  
Deutschland

Magistrat der Stadt Wien  
Magistratsabteilung 39  
Prüf-, Überwachungs- und  
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien  
VFA – Labors für Bautechnik  
Standort: Rinnböckstraße 15  
1110 WIEN  
Tel.: (+43 1) 79514-8039  
Fax: (+43 1) 79514-99-8039  
E-Mail: post@ma39.wien.gv.at  
Homepage: www.ma39.wien.at

MA 39 – VFA 2018-0162.04

Wien, 16. April 2018

## Bescheinigung über Fremdüberwachung 2018

**Auftraggeber und Herstellwerk :** Duktus (Production) GmbH  
D-35576 Wetzlar

**Inspektionsgegenstand:** Rohre und Formstücke aus duktilem Gusseisen für die Abwasserentsorgung, Ausführungsvarianten: TYTON, TYTON-TIS-K, TYTON-SIT, TYTON-NOVO-SIT, VRS, BLS, BRS und Flansch Nennweiten DN 80 bis DN 1000

**Datum der Inspektion:** 20. Februar 2018

**Inspektionsprogramm:** Fremdüberwachung gemäß ISO 7186, DIN EN 598 und FGR 61 auf Basis des Überwachungsvertrages MA 39 – ROR – Ü 1437/2013:

- Inspektion des Fertigungsprozesses
- Überprüfung werkseigener Produktionskontrolle
- Produktprüfungen

**Inspektionsergebnis:** Sowohl die werkseigene Produktionskontrolle, als auch die Prüfergebnisse erreichen die Anforderungen gemäß ISO 7186, DIN EN 598 und FGR 61

Der Sachbearbeiter:

Ing. Wilfried Zankl

Der Laboratoriumsleiter:

Dipl.-Ing. Andreas Tichy  
Oberstadtbaurat

Der Leiter der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle:

Dipl.-Ing. Georg Pommer  
Senatsrat

Die Inspektion, sowie die Prüfungen und deren Ergebnisse sind im Inspektionsbericht MA 39 – VFA 2018-0162.02 dokumentiert.

Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Alle Seiten des Berichtes sind mit dem Amtssiegel der Stadt Wien versehen. Veröffentlichung und Auszüge bedürfen der schriftlichen Bewilligung der MA 39. Bitte beachten Sie die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MA 39 im Internet unter <http://www.ma39.wien.at>.

Zertifiziert gemäß den Forderungen der ÖNORM EN ISO 9001:2008 und der ÖNORM EN ISO 14001:2004 durch die Quality Austria.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 7:30 - 15:30 Uhr und Freitag: 7:30 - 13:30 Uhr; UID: ATU 36801500  
Bankverbindung: Bank Austria, IBAN: AT631200051428007186; BIC: BKAUATWW, DVR: 0000191



Duktus (Production) GmbH  
Sophienstraße 52-54  
35576 Wetzlar  
Deutschland

Municipality of Vienna  
MUNICIPAL DEPARTMENT 39  
Testing; inspection and certification body  
of the City of Vienna  
VFA – Construction Technology Labs  
Address: Rinnböckstrasse 15  
A-1110 Vienna  
Tel.: (+43 1) 79514-8039  
Fax: (+43 1) 79514-99-8039  
E-Mail: post@ma39.wien.gv.at  
Homepage: www.ma39.wien.at

MA 39 – VFA 2018-0162.06

Vienna, 16. April 2018

## Attestation of Inspection 2018

**Applicant and production plant :** Duktus (Production) GmbH  
D-35576 Wetzlar

**Object of inspection:** Ductile iron pipes and fittings for sewerage applications,  
type variation: TYTON, TYTON-TIS-K, TYTON-SIT, TYTON-NOVO-SIT, VRS, BLS, BRS and flange  
nominal size DN 80 to DN 1000

**Date of Inspection:** 20 February 2018

**Inspection program:** third party inspection  
according to ISO 7186, DIN EN 598 and FGR 61  
based on the inspection contract MA 39 – ROR – Ü 1436/2013:

- Inspection of the production process
- Inspection of the factory production control
- Testing of products

**Result of the inspection:** The factory production control as well as the test results comply with the requirements according to ISO 7186, DIN EN 598 and FGR 61

The official:

Ing. Wilfried Zankl

The head of the laboratory:

Dipl.-Ing. Andreas Tichy

The head of testing, inspection and certification body:

Dipl.-Ing. Georg Pommer

The inspection plus the performed tests and their results are documented in the inspection report MA 39 – VFA 2018-0162.02. In any case of doubt the attestation MA 39 – VFA 2018-0162.04 in German language is binding.